

Республика Бурятия
Администрация муниципального образования «Муйский район»
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодёжи «Радуга»

Буряад Улас
«Муяын аймаг» гэрэн нютагай засагай байгууламжын захиргаан
Нютагай засагай нэмэлтэ болбосоролой бюджетэй эмхи «Радуга»
геһен хуугэдэй ба залуушуулай уран найханай ордон



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБО ДО ДТДиМ «Радуга»
С.Ц. Андыкова
Приказ № 66 от 29.10.2021 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МБО ДО ДТДиМ «Радуга»
(объект социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых в нем услугах

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Радуга»
 - 1.2. Адрес объекта: 671560, Россия, Республика Бурятия, Муйский район пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы, дом 4
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 – х этажное, 622,9 кв. м.
 - часть здания 1 этажа 556,1 кв. м., 2 этажа 66,8 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2022г., капитального – _____.
- Сведения об организации расположенном на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Радуга» (краткое наименование МБО ДО ДТДиМ «Радуга»)
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671560, Россия, Республика Бурятия, Муйский район пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы, дом 4
 - 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
 - 1.9. Форма собственности государственная.
 - 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
 - 1.11. Вышестоящая организация Администрация муниципального образования «Муйский район», Муниципальное казённое учреждение «Районное управление образования», 671560, Республика Бурятия, пгт. Таксимо, ул. Советская, 9
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671561 Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Советская, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказания услуг образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемых населения по возрасту дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата
- 2.6. Плановая мощность: нет
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь к следования к объекту пассажирским транспортом Маршрутное такси до остановки «Багульник» далее по тротуару ул. 40 лет Победы.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, ситуационная помощь.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП,
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСП, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств. в рамках

исполнения плана ФХД.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) - Информация размещена (обновлена) на сайте <https://mbo-dod.buryatschool.ru/sveden/ovz>

1. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1 Акта обследования объекта
- 2 Приложения к акту обследования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
- 3 Решения Комиссии МБО ДО ДТДиМ «Радуга»

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту на | _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (выходов) в здание на | _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании на | _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта на | _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений на | _____ 1 _____ л. |
| 6. Система информации (и связь) на объекте на | _____ 1 _____ л. |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

«29» октября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Радуга»
 - 1.2. Адрес объекта: 671560, Россия, Республика Бурятия, Муйский район пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы, дом 4
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 – х этажное, 622,9 кв. м.
 - часть здания 1 этажа 556,1 кв. м., 2 этажа 66,8 кв.м.
 - 1.4. Год постройки здания: 1982, последнего капитального ремонта
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2022г., капитального –.
- Сведения об организации расположенном на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Радуга» (краткое наименование МБО ДО ДТДиМ «Радуга»)
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671560, Россия, Республика Бурятия, Муйский район пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы, дом 4
 - 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
 - 1.9. Форма собственности государственная.
 - 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
 - 1.11. Вышестоящая организация Администрация муниципального образования «Муйский район», Муниципальное казённое учреждение «Районное управление образования», 671560, Республика Бурятия, пгт. Таксимо. ул. Советская, 9
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671561 Республика Бурятия, Муйский район, п. Таксимо, ул. Советская, д. 9

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности образование.
- 2.2. Виды оказания услуг образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемых населения по возрасту дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно – двигательного аппарата
- 2.6. Плановая мощность: нет
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь к следования к объекту пассажирским транспортом Маршрутное такси до остановки «Багульник» далее по тротуару ул. 40 лет Победы.
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
 - 3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

а. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

б. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, ситуационная помощь.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР.
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР,
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы

		обслуживания
8.	Все зоны и участки	Индивидуальные решения с ТСР, текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, ситуационная помощь.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств. в рамках исполнения плана ФХД.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен полностью

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) - Информация размещена (обновлена) на сайте <https://mbo-dod.buryatschool.ru/sveden/ovz>

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Территории, прилегающие к объекту на | _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (выходов) в здание на | _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании на | _____ 1 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта на | _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений на | _____ 1 _____ л. |
| 6. Система информации (и связь) на объекте на | _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Руководитель

рабочей группы Директор МБОУ ДО ДТДиМ «Радуга» Андыкова С.Ц

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: Заведующий УВР Киркор Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист АХД Рязанова И.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности
от 29.10.2021

I. Результаты обследования:

1 Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБО ДО ДТДиМ «Радуга»

пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы 4

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работы
1.	Вход (входы) на территорию	есть						
2.	Путь (пути) движения на территории	нет						
3.	Лестница (наружная)	есть						
4.	Пандус (наружный)	есть						
5.	Автостоянка и парковка	есть						
6.	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности
от 29.10.2021

I. Результаты обследования:

2. Входа (выходов) в здание
МБОУ ДО ДТДиМ «Радуга»
пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы 4

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работы
1.	Лестница (наружная)	есть						
2.	Пандус (наружный)	есть						
3.	Входная площадка (перед дверью)	есть						
4.	Дверь (входная)	есть						
5.	Тамбур	есть						
6.	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

МБО ДО ДТДиМ «Радуга»

пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы 4

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть \нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работы
1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть						
2.	Лестница (внутри здания)	есть						
3.	Пандус (внутри здания)	есть						
4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
5.	Дверь	есть						
6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
7.	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4
к Акту обследования
к паспорту доступности
от 29.10.2021

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
МБО ДО ДТДиМ «Радуга»
пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы 4
(наименование объекта, адрес)

№ п \п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть \нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работы
1.	Кабинетная форма обслуживания	нет						
2.	Зальная форма обслуживания	есть						
3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
6.	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В			Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности
от 29.10.2021

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ ДО ДТДиМ «Радуга»
пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы 4

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть\нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работы
1.	Туалетная комната	есть						
2.	Душевая/ванная комната	нет						
3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
4.	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений				Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к Акту обследования
к паспорту доступности
от 29.10.2021

I. Результаты обследования:

1 Системы информации на объекте
МБО ДО ДТДиМ «Радуга»
пгт. Таксимо, ул. 40 лет Победы 4

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявление нарушений и замечания		Работа по адаптации объектов	
		Есть \нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работы
1.	Визуальные средства	есть						
2.	Акустические средства	есть						
3.	Тактильные средства	нет						
4.	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Солдатенко Надежда Анатольевна

Действителен с 10.06.2021 по 10.06.2022